

ΛΑΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
εφεβονικόν 2017

**Τεχνική και Αιτιολογική Έιδηση για τον χρωματισμό και επισκευές
του πύργου του Ωρολογίου καθώς και για την διαμόρφωση των
πλακοστρώσειν του περιβάλλοντος χώρου του**

1. Γενική περιγραφή

Η περιοχή του Ρολογιού (ένα μικρό πλάτωμα στην κορυφή του οικισμού με εκπληκτική πανοραμική θέα) είναι η πλέον χαρακτηριστική και αναγνωρισμένη περιοχή του νησιού που έχει την μεγαλύτερη τουριστική επισκευυπότητα και αποτελεί ταυτόχρονα το αναντίρρητο τοπόσημό του. Καθορίζεται από τον υψηλόριμο πύργο του «Ρολογιού», τις συστάδες των κόκκινων βράχων που τον περιβάλλουν προς τη δύση και νότο, από τις περιφερειακές αναλημματικές ζερολιθίες και από μικρότερα πεζούλια που ορίζουν μικρότερα πλατόματα. Προς βορρά και ανατολή εφάπτεται με τον παραδοσιακό οικισμό μεσαίων ενός στενού τεμεντοστρώμαντος δρέμοντος ο οποίος περνά από τα δύο ξεκλήσια, την «Παναγίτσα» και τον «Άγιο Γιάννη». Προς το νότο και τη δύση δύο διαδικασίες δρομάκια με πολλές σκαλιά σε κατεβάζουν έως το λιμάνι.

Η σημαντική αυτή περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες είχε εγκαταλειφθεί εντελώς και σήμερα βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση με κατεστραμμένες τις πεζούλιες και τα σκαλοπάτια που ορίζουν επιμέρους επίπεδα, κατεστραμμένους προστατευτικούς ή αναλημματικούς τοίχους, κατεστραμμένα δάπεδα και όλες απόμεινες προσθήκες, είτε για λόγους ασφαλείας (αγκύρωση βράχων με επιφανειακά συρματόσχοινα), είτε για λόγους τυχαίων εξωραϊσμάντων ή βανδαλισμών.

Εποιημένοι σήμερα μια απαράδεκτη κατάσταση η οποία εκτός από τη δυσφήμιση που προκαλεί, εγκυμονεί και κινδύνους για την ασφάλεια των επισκεπτών από τις λακκούβες στα δάπεδα, τα χαλασμένα σκαλοπάτια, τα πεσμένα πεζούλια, τα συρματόσχοινα και την γενική ακαταστασία.

Ο Πύργος του Ρολογίου έποιησε καλύτερης τύχης και συντήρησης και βρίσκεται σε λογική κατάσταση, ωστόσο, όπως όλα τα παλαιά κτίσματα απαιτεί συνεχή συντήρηση και φροντίδα ειδικά στο θέμα των μονώσεων και των χρωματισμών.

Εποιημένοι σήμερα μια αποφάσισε την άμεση αποκατάσταση της περιοχής σε δύο φάσεις.

Α' Φάση: Η ανακαίνιση του Πύργου του Ρολογίου.

Β' Φάση: Η επισκευή και συμπλήρωση των υπαρχόντων αναλημματικών τοίχων και πεζούλιων στα πλατώματα πέριξ του ρολογιού ώστε να συντηρηθεί το κτίσμα, οι ζερολιθίες και η υπάρχουσα διαμόρφωση. Εποιημένοι έχουν τα επιμέρους επίπεδά του και ταυτόχρονα θα καλυφθούν τα συρματόσχοινα που εξασφαλίζουν μεν τους βράχους προς το

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

το, αλλά αποτελούν ασχήμια και επικίνδυνο εμπόδιο για τους επισκέπτες. Η τοκατάστασή αυτή για όλα τα πιο πάνω θεωρείται επιβεβλημένη για λόγους μόνο τουριστικούς, αλλά κυρίως για λόγους υγειεινής και ασφάλειας.

ύργος Ρολογιού (Α' Φάση)

Το κτίσμα πέρυσι συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, γεγονός που μαζί με την τοποθέτηση του μοναδικού πλαταιού ωρολογιακού μηχανισμού σε ριόππο σημείο του ισογείου εορτάστηκε δεόντως. Ωστόσο, το κτίσμα λατιφωρημένο από το χρόνο και τους άγριους ανέμους και καιρούς έχει άγκυ άμεσων επισκευών και συντήρησης.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

i. Αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων με καινούρια, ιδίου σχεδίου πι υλικού (ξύλινα) και χρωματισμός τους με ελαιόχρωμα ίδιας απόχρωσης με την πάρχοντα. Πιο συγκεκριμένα, τα κυρίως κτίσμα θα βαφεί με γκρι ανοικτό AL 9002 (Grauweiss), τα πλαίσια των παραστάδων και των κορνίζων με σπρο RAL 9016 (Verkehrsweiss) και τα κουφώματα με γαλάζιο RAL 5023 (emtblau).

ii. Επισκευή φθαρμένων σοβάδων (μερεμέτια), εργασίες υγρομόνωσης πι χρωματισμοί με ακρυλικά χρώματα ιδίων αποχρώσεων με τα υπάρχοντα.

Για τις εργασίες αυτές θα χρειασθεί χρήση ικριωμάτων.

ναλημματικοί τοίχοι – Ζερολιθίες – Πεζούλια (Β' Φάση)

Οι υπάρχοντες αναλημματικοί τοίχοι και οι πεζούλιες που ορίζουν την ύφορα επιμέρους επίπεδαν πλατώματος θα συμπληρωθούν και θα ισχυθούν από αφανή σενάριο ωπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης ώστε να αποτελέσουν ασφαλείς και στέρεες τασκευές που αφενός θα προσδιορίσουν και θα αναδείξουν τα σοκατεστραμμένα σχήματα των επιπέδων και θα προσφέρουν ασφάλεια συς επισκέπτες, αφετέρου σε πολλές περιοχές θα χρησιμεύσουν και ως θιστικά.

πεδά

Το μισό περίπου της συνολικής επιφάνειας του πλατώματος ήταν υποστρωμένο, το δε υπόλοιπο ήταν χωμάτινο και βραχώδες. Από τις ταΐές πλακοστρώσεις το 60% περίπου είναι κατεστραμμένο και οβλέπεται να συμπληρωθεί με πλάκες από κόκκινη πέτρα Πόρου «χτυπητή», ίους 5 εκ., ακανόνιστων σχημάτων, όμοιες με την παλαιά πλακόστρωση, οι ίες θα τοποθετηθούν όπως οι υπάρχουσες, κολυμπητές σε άμμο, σιασμένες με αρμό μέσου πάχους 5 χλ. Οι εναπομείνασες πλάκες της αιώνα πλακόστρωσης θα επαναποτοθετηθούν χωρίς τις επιμέρους ιζήσεις γύρω από τον πύργο του ρολογιού καθώς και σε άλλα ακτιοριστικά σημεία (π.χ. σκαλοπάτια). Τα πλατώματα χωρίς κόστρωση θα είναι αιμόχωμα από τριπτή πέτρα Πόρου το οποίο θα ηρηθεί ως είναι αφού πρώτα επιπεδωθεί και κυλινδρωθεί επιμελώς. Όπου βράχια της περιοχής εξέχουν από τις στάθμες των πλατωμάτων θα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

διατηρούνται ως έχουν. Επίσης, θα ληφθεί μέριμνα να από τα δάπεδα τα σιδηρά καλώδια που εξασφαλίζουν πράχων προς νότο. Η όλη ανακαίνιση στοχεύει να περιορίζει στην αρχική της διαμόρφωση.

Φωτισμός

Σε χαρακτηριστικά χαμηλά σημεία των ξερολιθιών προύντζινα φωτιστικά σώματα κρυφού φωτισμού, ενώ πάρχουν φωτισμός ανάδειξης του Ρολογιού και των βράχων λαμπτήρες φθερμού φωτισμού.


Χλωρίδα

Αυτή θα διατηρηθεί ως έχει και θα συμπληρωθεί χρειάζεται με αντόχθονα φυτά.

Οι πιο πάνω περιγραφείσες εργασίες πέραν σκοπού της έχουν στόχο άμεσης υλοποίησης για λό ασφαλείας. Άμεσα, σε πρώτη φάση, θα υλοποιηθεί «Πύργο» του Ωρολογίου και αμέσως μετά, σε δια υλοποιηθούν οι επεμβάσεις στα πλατώματα.

Πόρος, Μάιος 2017

Ο Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Πόρου



Γεώργιος Π. Βασιλακόπουλος
Αρχιτέκτων